Arquivo Fiscal - Enviado por #416 - Bruna Koch | 30/04/2021 10:45:33

SITUAÇÃO ATUAL



CROQUI LOCALIZAÇÃO
Escreva uma descrição para seu mapa
Legenda
IMÓVEL
Google Earth
100 m

CROQUI DE LOCALIZAÇÃO
IMAGEM GOOGLE EARTH

ORIENTAÇÃO

NQ NG

PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR – UTM
SGR – SIRGAS2000
MC: 51° W

CM -1°05'11,76"

K: 1,00029416

VÉRTICE: V1
Lat: 27°01'36,48416" S
Long: 48°36'35,54180" W

TABELA DE COORDENADAS

TABELA DE COORDENADAS		
LADOS	COORDENADAS UTM	
Vértices	E metros	N metros
V2	737138.8904	7008201.0394
V3	737051.4715	7008190.6007
V4	737049.6957	7008205.4718
V5	737009.4156	7008200.6620
V6	737007.2517	7008218.7840
V7	736984.6807	7008214.0135
V8	736981.9909	7008228.0599
V9	737046.8890	7008241.7765
V10	737036.5579	7008328.2936
V1	737121.3414	7008348.0038

QUADRO DE ÁREAS:

VOLUME DE CORTE.....1.542,84 M3

VOLUME ATERRO.....6.155,66 M3

ÁREA A SER TERRAPLENADA.....14.174,62 M2

ÁREA REMANESCENTE.....44.723,98 m2

ÁREA DA MATRÍCULA N° 54.433.....58.898,60 m2

CONVENÇÕES TOPOGRÁFICAS:

- IMÓVEL A SER TERRAPLENADO
- RECUO FRONTAL
- LIMITE EXTREMANTES
- TRAÇADO PERFIL LONGITUDINAL
- ESTRADA MUNICIPAL PAVIMENTADA – MEIO FIO
- TRAÇADO SECÇÕES TRANSVERSAIS
- LINHA DE COTA
- EDIFICAÇÃO
- V: VÉRTICE DE COORDENADA

CURVAS DE NÍVEL:
- MESTRAS
- CURVAS

GeoBio
Soluções em Geomensura

RUA LUIZ LAUS N° 85, SALA 14, CENTRO COMERCIAL ELIZA
CENTRO – SÃO JOÃO BATISTA – SC
geobiotopografia@gmail.com
FONE: (48) 3265-5249 (48) 9 9965-2992 (48) 9 9995-5291

Título: LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO – SITUAÇÃO ATUAL

Proprietário/Local:
LARANJEIRAS ADMINISTRADORA DE BENS LTDA
CNPJ N° 05.057.200/0001-02
MORRO BOI – BALNEARIO CAMBORIÚ – SC

Responsável Técnico
HELMO LUIZ ARBUSA
ENGENHEIRO CIVIL– CREA/SC N° 110523-0

Matrícula: 54.433	Área m2: INDICADAS
Data: AGOSTO/2020	Escala: 1/400
Desenho: JAISON FRANCO SILVEIRA	Prancha: 01
Arquivo: G:\TOPOGEO\PROJETOS\DESENHOS\BALNEARIO CAMBORIU\KOCH BALNEARIO- PEDRO SIT ATUAL	04