



AÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE À ENDEMIAS

- Estocar os materiais de modo a não oferecer o risco de proliferação de pragas urbanas.
- Certifique-se de que os materiais sejam armazenados de maneira organizada, evitando acúmulo de água e resíduos.
- Realizar medidas de desinsetização e/ou desratização.
- Deve ser reportado imediatamente qualquer situação que possa ser um foco potencial de praga.
- Verificar periodicamente se foi extinto todo e qualquer foco de proliferação de pragas.



Av. Santa Catarina, Nº 1001. Camboriú



contato@alamedaengenharia.com



(47) 9 8834-5116



www.alamedaengenharia.com