

# Plano de Prevenção de Combate a Endemias

## 1- CARACTERÍSTICAS BÁSICAS DA OBRA:

Implantação de uma usina de concreto, localizado Rua José Honorato da Silva, s/n, Nova Esperança - BC/SC – CEP: 88336-070, DIC 85955.

O prazo previsto de execução do empreendimento é de 10 meses.

Quadro de áreas:

Área do terreno: 8.439,00m<sup>2</sup>


Área a construir: 423,22m<sup>2</sup>

RRT: 14096517

## 2- Planta de Localização:



## 3- Planta de Implantação



#### **4- MATERIAIS UTILIZADOS**

Madeira, ferro, concreto, massa p/ reboco, tubos de PVC, conduíte plástico, fio de cobre, telhas de fibrocimento, pregos, lona plástica, componder (adesivo), calhas, rufos, tijolos, cerâmica, rejunte, espaçadores, e fios (cabo galvanizado)

#### **5- MEDIDAS PREVENTIVAS A SEREM ADOTADAS NA OBRA:**

I - recebimento e armazenamento dos materiais utilizados na obra que deverão estar de modo a não oferecer risco potencial de proliferação de pragas, em especial o mosquito *Aedes aegypti*;

II - cobertura e/ou escoamento e/ou eliminação permanente de todo e qualquer reservatório que possa acumular água ou favorecer a proliferação de pragas, como tambores, poços, fossos, caixas d'água, sapatas, lajes, coberturas, piscinas em desuso, calhas, terrenos, pátios, lonas, telhados, objetos a céu aberto, entulhos, vegetação, lixos, resíduos, entre outros;

III - medidas de desinsetização e/ou desratização a serem realizados na obra por pessoas ou empresa devidamente capacitada para tal;

IV - medidas de orientação educativa por meio placas, banners, cartazes relativos ao tema, a ser mantido em local visível a todos durante todo o processo de execução da obra.

4- O Plano de Prevenção de Combate a Endemias - PPCE deverá estar no local da obra e disponível para conferência da autoridade sanitária sempre que solicitado.

#### **5- AÇÕES DE COMBATE AO MOSQUITO *Aedes Aegypti* EM CANTEIRO DE OBRA:**

Verificar periodicamente toda a obra e remover os materiais que possam acumular água

- a- Acúmulo de galhos e vegetações
- b- Acúmulo de água no sub solo
- c- Latas de lixo sem tampa
- d- Acúmulo de água em materiais estocados
- e- Acúmulo de água em laje (apartamentos, lazer, terreo, garagens)
- f- Calhas com escoamento deficiente
- g- Acumulo de água em formas para vigas pilares, etc
- h- Sacos de lixo abertos
- i- Recipientes expostos à chuva
- j- Vasos sanitários
- k- Pias de banheiros
- l- EPI S expostos ao tempo
- m- Tambores de água
- n- Carrinhos de mão
- o- Caixas de argamassa
- p- Baldes
- q- Betoneiras
- r- Tijolos armazenados incorretamente
- s- Ralos sem telas
- t- Acúmulo de água em escavações
- u- Latas de tinta, solventes, verniz ao tempo
- v- Acúmulo de água em valas, tubos e manilhas
- w- Lonas mal colocada com água cobrindo materiais

#### **6- ORIENTAÇÕES GERAIS**

1. As verificações em toda a extensão da obra devem ser realizadas no mínimo uma vez por semana;
2. Toda a água acumulada deve ser esgotada de maneira permanente;
3. Todos os vidros, louças, utensílios, ferramentas, insumos e acabamentos devem ser guardados com a boca para baixo;

4. Todos os materiais da obra devem estar cobertos e secos;
5. Não é recomendado o uso de lonas, as mesmas acumulam água. Se necessárias devem ser verificadas semanalmente para a remoção da água acumulada;
6. Cisternas e poço de elevador devem estar secos, tapados e vedados com suas respectivas tampas, tela mosquiteiro ou com madeirite de forma permanente;
7. Caixas d'água tampadas e vedadas com suas respectivas tampas ou com tela mosquiteiro permanentemente;
8. Piscinas ou espelhos d'água, devem possuir ralos ou drenos, com canalização para a rede coletora;
9. Lajes expostas ou não à chuva devem estar niveladas ou com dreno evitando o acúmulo de água permanente.
10. Ralos devem permanecer fechados com buchas ou telas tipo mosquiteiro.

## 7- CARACTERIZAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS:

9.1- Identificação do gerador:	9.2- Identificação do resp. técnico da obra:
<p><b>Supertex Concreto LTDA</b>  CNPJ: 03.367.101/0001-08  Sede: Av. das Industrias, nº 55, Panambi-RS</p>	<p><b>Walter Strauch Neto</b>  CAU: A120267-7  Rua Aqueduto, 325 Casa B-16, B. Estados Baln.Camboriú SC</p>
<div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div> <p style="text-align: center;">assinatura</p>	<div style="border: 1px solid black; height: 150px; width: 100%;"></div> <p style="text-align: center;">assinatura</p>
Balneário Camboriú, 19-03-2024	Fone: (47) 99977-1292