



PLANTA BAIXA SITUAÇÃO ATUAL E DEMOLIR - SEGUNDO PAVIMENTO

ESC: 1/75

* GUARNIÇÃO PARA PORTAS - ARCHITEC - BRANCO 7,0cm

LEGENDA:	
SÍMBOLO	ESPECIFICAÇÃO
	PAREDES EXISTENTES SEM ALTERAÇÃO.
	DIVISÓRIA EM GESSO A PERMANECER
	PAREDE EM ALVENARIA A CONSTRUIR
	ESQUADRIAS A PERMANECER
	PORTA RETIRAR
	ESQUADRIA RELOCAR

Arquiteta: Ivana L. Szczuk | CAU A29241-9

Obra

COMERCIAL SEM ACRÉSCIMO

Projeto

INSTITUIÇÃO DE ENSINO | Modernização de Fachada e Interiores

Proprietário

José Antonio Chapiewski

End. da Obra

Quarta Avenida n.913
Centro | Balneário Camboriú | SC
Inscrição Imobiliária: 03.03.036.0184

Prancha

PLANTA BAIXA SITUAÇÃO ATUAL E DEMOLIR
SEGUNDO PAVIMENTO

Data: 14/08/18

Escala: 1/75

Versão: 07

48 3365 2530

Campeche | Florianópolis | SC

www.szarquitetura.com.br

03 | 11